


### Кронштейн капота Mitsubishi PAJERO Sport (2017-)

**Вывод троса привода возможен только правую сторону (по ходу движения)**

- В моторном отсеке демонтировать решетку радиатора и декоративную накладку замка капота. Открутить три штатных болта М6.
- С правой стороны замка, сделать выпил для латунного штуцера.
- Установить Кронштейн капота с запорным элементом «разрезной квадрат», вместе со штатным замком. Закрепить болтами М6. Для защиты троса необходимо использовать «броню».



Произведено ООО «Меритек», Россия, Москва, Боровское ш. вл 7, [www.meritec.su](http://www.meritec.su),

Телефон: 8(495)972 7535,

Телефон технической поддержки: 8(968)072 5001, Телефон оптовых закупок: 8(968) 072 5010