


## Кронштейн капота Land Rover - Range Rover (2017-), Discovery (2004-).

1. Демонтировать решетку радиатора и два штатных замка капота.
2. На штатных замках с обратной стороны, спиливаем уголок. Со стороны лапки открывания замка.



4. Установить кронштейн вместо штатной пластины и наметить точку сверления. Просверлить отверстие диаметром 12-14мм в передней панели автомобиля.
5. Установить кронштейн с запорной втулкой вместе со штатным замком.
6. Регулировку работоспособности блокировки замка капота производить в положении замка «закрыто».



Произведено ООО «Меритек», г. Москва, п.Мосрентген д.32А, [www.meritec.su](http://www.meritec.su),

Телефон: **8(495)972 7535**, Телефон технической поддержки: **8(968)072 5001**, Телефон оптовых закупок:**8(968) 072 5010**